



Super Sverniciatore **GEL EXPRESS®** SPECIALE FERRO

EFFICACIA
MULTI
STRATO

AZIONE
RAPIDA

- ▶ Formulazione in GEL: perfetto anche per le superfici verticali
- ▶ Azione EXPRESS: agisce in soli 5 minuti!
- ▶ Efficacia MULTISTRATO: svernicia facilmente fino a 10 strati di vernice

INFORMAZIONI

INFO

INTERNO
E
ESTERNO

PRODOTTO
PRONTO
ALL'USO

RESA

1L = ± 3 / 4 m²

TEMPI D'AZIONE
da 3 min.
a
30 min.

PULIZIASTRUMENTI

ACQUA
TIEPIDA

STRUMENTI
PENNELLO SPATOLA
SPAZZOLA & LANA D'ACCIAIO



DESTINAZIONE D'USO

Formula super potenziata per un'azione in profondità che elimina gli strati di pittura, di antiruggine e di vernice su tutti i tipi di metalli ferrosi e non ferrosi.

CARATTERISTICHE

- Super performante, senza cloruro di metilene
- Agisce in profondità che elimina gli strati di pittura, di antiruggine e di vernice su tutti i tipi di metalli ferrosi e non ferrosi
- Previene la comparsa di ruggine sul metallo grazie ai suoi agenti attivi antiruggine
- Non cola, grazie alla sua consistenza gelificata

LO SAPEVI CHE?

La verniciatura serve, oltre a migliorarne l'estetica, a proteggere il ferro dalla corrosione. Infatti, la verniciatura rivestendo il ferro ne impedisce il contatto con l'acqua, l'umidità atmosferica e l'ossigeno dell'aria, che innescano il processo corrosivo.

Col tempo però la vernice si degrada, si lesiona e inizia a scrostarsi. Ecco che diventa così necessario riverniciare e, per ottenere un risultato ottimale, occorre preparare il supporto dunque eliminare la vecchia vernice con il processo di sverniciatura.

Scopri la nostra gamma di sverniciatori su www.V33.it e sui nostri canali social   



Super sverniciatore Gel Express Speciale Ferro

PREPARAZIONE

- Agitare bene per qualche minuto prima dell'uso.

APPLICAZIONE

- Applicare uno strato spesso e regolare (2-3 mm) con un pennello.
- Lasciare agire da 3 a 30 minuti, a seconda del numero di strati di vernice precedentemente applicati.
- Asportare la vecchia vernice, ormai staccata dal supporto, con una spatola o un raschietto.
- Lavare e risciacquare la superficie sverniciata con una spazzola dura (tipo nylon) ed acqua tiepida.
- Lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare il prodotto verniciante.

CONSIGLI V33

- Per sicurezza personale utilizzare dei guanti in gomma, mascherina e occhiali protettivi
- Ove sia possibile, applicare lo sverniciatore sul supporto posto orizzontalmente, per favorire la penetrazione del prodotto.

FORMATI



0,5 L



1 L