

**VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE
PER METALLI IDEALE PER
PRESERVARE L'ASPETTO
ORIGINALE DEL METALLO**

RISULTATO PERFETTO

- Tenuta perfetta senza tracce di pennello
- Applicazione facile, non cola


PROTEZIONE ESTREMA

- Blocca la corrosione grazie ad agenti antiruggine integrati
- Vernice resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

APPLICAZIONE DIRETTA SULLA SUPERFICIE

- Direttamente su ferro grezzo o arrugginito
- Direttamente su metalli grezzi o patinati

TINTE



**INCOLORE
Brillante**



0,5L



SU QUALI SUPPORTI ?

Tutti i metalli esterni, nuovi o vecchi :
mobili da giardino, oggetti
d'antiquariato, ecc.

- **METALLI FERROSI** :
grezzi, arrugginiti o già verniciati.
- **LEGHE** : ghisa, acciaio.



ESSICCAZIONE

2 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni
climatiche, dello spessore,
del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 10mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO speciale solvente, **RULLO**,
PISTOLA



PULIZIA E DILUIZIONE

A C Q U A R A G I A

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

La superficie deve essere secca, pulita, asciutta, sgrassata e non unta.

- **SU METALLI GREZZI**: sgrassare.
- **SU METALLI VERNICIATI**: rimuovere la vernice con uno sverniciatore, quindi sgrassare.
- **SU METALLI ARRUGGINITI** : se non si vuole preservare la ruggine come effetto di finitura, rimuovere le aree arrugginite con una spazzola metallica.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione : tra i 12°C e i 25°C, senza correnti d'aria.

- Mescolare la vernice prima e durante l'uso con una bacchetta lunga e larga per ben omogeneizzare il prodotto.
- Applicare su una superficie pulita e ben preparata in 2 mani utilizzando un pennello o un rullo speciali per smalti e vernici a solvente.

Applicare ogni mano in modo uniforme, senza eccesso di spessore e con una stesura incrociata.

Lasciare asciugare per 4 ore.

BUONO A SAPERSI

- Non applicare su una superficie calda ed evitare l'esposizione a forti raggi solari/pioggia subito dopo l'applicazione.
- L'aspetto finale si ottiene dopo 15 giorni di essiccazione.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanta più vernice possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

RESISTENZA 6 ANNI

Su supporti verticali, in conformità alle istruzioni d'uso V33.
La garanzia è limitata al rimborso/sostituzione del prodotto
(su presentazione della lattina e dello scontrino).